


- 1 Istniejące pokrycie dachu blacha miedziana
- 2 Istniejący tynk grubość od 2 do 5 cm
- 3 spękania na elewacji odpadający tynk /spękania gzymsu
- 4 kamień elewacyjny - piaskowiec
- 5 kratka stalowa zabezpieczająca okna
- 6 oświetlenie
- 7 monitoring
- 8 rzeźbiony zastrzał drewniany / element podtrzymujący posbitkę

<p>Jednostka projektowa:</p>  <p>ul. Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań Tel. : +48 61 222 59 85 Fax: +48 61 222 59 86</p>	<p>Temat: <b>Remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie</b></p> <p>Nazwa zadania: Inwentaryzacja elewacji</p> <p>Inwestor: Muzeum Podkarpackie w Krośnie ul. J. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno</p> <p>Adres inwestycji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie ul. J. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno</p>	
<p>Główny projektant: MGR INŻ. ARCH. BOGNA ZAWADZKA UPR.BUD. NR 7131/94/P/2000</p> <p>Asystent projektanta: MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA ARASIMOWICZ MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA SERAFIN INŻ. MACIEJ MAŁEK</p> <p>Sprawdzający: MGR INŻ. ARCH. KAROLINA GRABARCIK UPR.BUD. NR 290/90/PW</p>	<p>Branża: <b>ARCHITEKTURA</b></p> <p>Faza projektu: Projekt budowlany</p> <p>Nazwa rysunku: Inwentaryzacja elewacji ptn.-wsch.</p>	
<p>Skala: 1:100</p>	<p>Data: 28.11.2013</p>	<p>Nr rys.: 1.02</p>