

1 Istniejące pokrycie dachu blacha miedziana

3 kamień elewacyjny - piaskowiec

5 kraty stalowe zabezpieczające okna

7 monitoring


9 instalacje/ klimatyzacja

2 Istniejący tynk grubość od 2 do 5 cm

4 rzeźbiony zastrzał drewniany /  
element podtrzymujący posbitkę

6 odpadający tynk, spękania  
elewacji

8 oświetlenie zewnętrzne

Jednostka projektowa:		Temat:	
 ul. Międzyziskiego 14, 61-725 Poznań Tel.: +48 61 222 59 85 Fax: +48 61 222 59 86		<b>Remont więzby dachowej, wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie</b>	
		Nazwa zadania: Inwentaryzacja elewacji	
Inwestor:		Muzeum Podkarpackie w Krośnie ul. J. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno	
Adres inwestycji:		Muzeum Podkarpackie w Krośnie ul. J. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno	
Główny projektant: MGR INŻ. ARCH. BOGNA ZAWADZKA UPR.BUD. NR 7131/94/P/2000		Branża: <b>ARCHITEKTURA</b>	
Asystent projektanta: MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA ARASIMOWICZ MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA SERAFIN INŻ. MACIEJ MAŁEK		Faza projektu: Projekt budowlany	
Sprawdzający: MGR INŻ. ARCH. KAROLINA GRABARCZYK UPR.BUD. NR 290/90/PW		Nazwa rysunku: Inwentaryzacja elewacji płd.-wsch.	
Skala: 1:100	Data: 28.11.2013	Nr rys.: 1.03	