


- 1 Istniejące pokrycie dachu blacha miedziana

2 Istniejący tynk grubość od 2 do 5 cm
- 3 cokół z kamienia

4 instalacje
- 5 monitoring

6 spęknięcia na elewacji

<p>Jednostka projektowa:</p>  <p>ul. Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań Tel.: +48 61 222 59 85 Fax: +48 61 222 59 86</p>	<p>Temat: <b>Remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie</b></p> <p>Nazwa zadania: Inwentaryzacja elewacji</p> <p>Inwestor: Muzeum Podkarpackie w Krośnie ul. J. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno</p> <p>Adres inwestycji: Muzeum Podkarpackie w Krośnie ul. J. Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno</p>
<p>Główny projektant: MGR INŻ. ARCH. BOGNA ZAWADZKA UPR.BUD. NR 7131/94/P/2000</p>	<p>Branża: <b>ARCHITEKTURA</b></p>
<p>Asystent projektanta: MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA ARASIMOWICZ MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA SERAFIN INŻ. MACIEJ MAŁEK</p>	<p>Faza projektu: <b>Projekt budowlany</b></p> <p>Nazwa rysunku: <b>Inwentaryzacja elewacji pld.-wsch. wewnętrznej</b></p>
<p>Sprawdzający: MGR INŻ. ARCH. KAROLINA GRABARCZYK UPR.BUD. NR 290/90/PW</p>	<p>Skala: <b>1:100</b></p> <p>Data: <b>28.11.2013</b></p> <p>Nr rys.: <b>1.07</b></p>