

25.10.2021

OM

Krosno dn. 20.10.2021 r.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW z/s w PRZEMYSŁU
DELEGATURA w KROŚNIE

Data
wpływu 2021 -10- 22

L. dz. K-P-1409-2021

Podpis *[signature]*



Program prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej na elewacjach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

MUZEUM PODKARPACKE
w KROŚNIE
ul. Piłsudskiego 16, 38-400 KROSNO
tel. +48 13 43-213-76, tel/fax +48 13 43-243-01
NIP: 684-10-48-586

D Y R E K T O R
Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie
[signature]
mgr Jan Gancarski

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Dział Konserwacji Zabytków

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
z/s w Przemysłu - DELEGATURA w Krośnie
załącznik do pisma - postanowienia - decyzji
znak: K-IRN.5142.267.2021-KH
data 2.9 PAŹ. 2021 podpis *[signature]*

Autorzy opracowania: Katarzyna Witalis, Tomasz Kopacz

I DANE INWENTARYZACYJNE

Temat: konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej elewacji zewnętrznych i wewnętrznych (dziedziniec).

Właściciel, adres: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno.

Opis: okna drewniane, jedno i dwuskrzydłowe, podwójne, z drewnianymi podokiennikami. Drzwi drewniane, jedno i dwuskrzydłowe na wewnętrznym dziedzińcu, z drewnianymi framugami.

Na elewacjach zewnętrznych i wewnętrznych (dziedziniec) znajduje się w sumie 111 drewnianych okien. Przeważająca większość z nich jest dwuskrzydłowa i ma wymiary zbliżone do 180 cm wysokości i 115 cm szerokości. Ich szyby podzielone są drewnianymi, poziomymi listewkami na 3 pola. Kolejne, nieco mniejsze, dwuskrzydłowe okna posiadają szyby podzielone listewkami na 2 pola. Kilka najmniejszych okien jest jednoskrzydłowych.

Drzwi jedno i dwuskrzydłowe – 9 sztuk. Największe z nich o wymiarach 220 cm szerokości i 210 cm wysokości.

II STAN ZACHOWANIA

Stolarka okienna i drzwiowa wymaga renowacji w postaci ponownego zabezpieczenia drewna. Obecne pokrycie lakierem w wielu miejscach łuszczy się i odsłania niezaimpregnowane drewno, które narażone jest tym samym na negatywne skutki działania warunków atmosferycznych (promienie słoneczne, deszcze, śnieg). Podokienniki są osłabione, fragmentarycznie oderwane, w drewnie występują odszczepienia.

III PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

Konieczne jest wykonanie zabiegów technicznych, które na nowo zabezpieczą drewniane elementy okien i drzwi przed warunkami atmosferycznymi. Pozwoli to zachować ich funkcjonalność. Stolarka okien i drzwi powinna zostać oczyszczona ze starego, złuszczonego lakieru, który nie spełnia już swojej funkcji ochronnej. Pozwoli to położyć nową emalię. Naprawy wymagają również niektóre z podokienników. Zakłada się, że kolorystyka stolarki okiennej i drzwi nie ulegnie zmianie.

IV PROPONOWANY HARMONOGRAM PRAC

1. Oględziny wraz z oceną stanu poszczególnych elementów stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Ręczne cyklinowanie i szlifowanie drzwi.
3. Jednokrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek.
4. Ręczne cyklinowanie i szlifowanie stolarki okiennej.
5. Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki okiennej.
6. Naprawa podokienników drewnianych.
7. Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów.

V DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjęcia przykładowych drzwi i okien drewnianych z uwzględnieniem poszczególnych rozmiarów i typów.

Katarzyna Witek
Tomasz Kępczak



Fot. 1 Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, elewacja wewnętrzna – dziedziniec, okno drewniane z szybą podzieloną na dwa pola, fot. K. Witalis 2021 r.



Fot. 2 Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, elewacja wewnętrzna – dziedziniec, okno drewniane z szybą podzieloną na trzy pola, fot. K. Witalis 2021 r.



Fot. 3 Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, elewacja wewnętrzna – dziedziniec, widoczne największe okna drewniane, fot. K. Witalis 2021 r.



Fot. 4 Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, widok z wewnątrz, elewacja od strony ulicy Legionów, jedno z najmniejszych okien drewnianych, fot. K. Witalis 2021 r.



Fot. 5 Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, widok z wewnątrz, elewacja od strony ulicy Legionów, widoczne okna z szybą podzieloną na dwa pola, fot. K. Witalis 2021 r.



Fot. 6 Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, elewacja wewnętrzna – dziedziniec, drzwi drewniane dwuskrzydłowe, fot. R. Kubit 2021 r.



Fot. 7 Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, elewacja wewnętrzna – dziedziniec, drzwi drewniane jednoskrzydłowe, fot. R. Kubit 2021 r.



Fot. 8 Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, elewacja wewnętrzna – dziedziniec, drzwi drewniane dwuskrzydłowe, fot. R. Kubit 2021 r.



Fot. 9 Muzeum Podkarpackie w Krośnie, ul. Józefa Piłsudskiego 16, 38-400 Krosno, elewacja wewnętrzna – dziedziniec, największe z drewnianych drzwi, dwuskrzydłowe, fot. R. Kubit 2021 r.